

ASIAKKAAN JA AJONEUVON
PERUSTIEDOT

Asiakkaan nimi **Auto Aatamila Oy**
Asiakkaan osoite **Raatekankaantie 8, 80100
JOENSUU**
Rekisterinumero **JO-0099**
Ajoneuvon merkki **Volkswagen**
Ajoneuvon malli
Valmistenumero **WVWZZAAZJD154968**
Käyttöönottopäivä
Matkamittarin lukema **38284km**

TARKASTAJAN TIEDOT

Tarkastaja **Sami Laasonen**
Tarkastuspäivä **13.04.2021**
Asema **Kuurnan Autokatsastus Oy**
Aseman puhelinnumero **044-738 4444**
Osoite **Kuurnankatu 1, 80100
Joensuu**
Aseman sähköposti **joensuu@kuurnanautokatsastus**

KÄYTTÖJARRUT

Vasen	Ero (Sallittu ero)	Oikea
	Etuakseli	
2,2 kN	9 (30)	2,0 kN
	Taka-akseli	
1,3 kN	0 (30)	1,3 kN
	Seisontajarru	
1,2 kN	0 (70)	1,2 kN

ISKUNVAIMENTIMET

Vasen	Ero	Oikea
	Etuakseli	
48,0	4	50,0
	Taka-akseli	
39,0	7	42,0

MUUT MITTAUKSET

OBD-järjestelmän tarkastus **Hyväksytty**

HAVAITUT VIAT

Päätarkastuskohde, tarkastuskohde, komponentti, vika, paikka

Valaisimet ja sähkölaitteet, Lisävalot, (4.5.1) Etusumovaloumpion lasi, Halkeama, Vasemmalla, Korjattava 13.05.2021 mennessä

TARKASTUSKOHTEET

AUTON ULKOPUOLELLA

tuulilasi	Hyvä	Muut ikkunat	Hyvä
Peilit	Hyvä	Korin yleiskunto	Hyvä
renkaat	Kitkarenkaat. Edessä n. 4,5 mm, takana 6-7 mm. / Tydyttävä	Toiset renkaat kulutuspinta mm	

POHJA

Runko		Alustan yleiskunto	Hyvä
Akseliston kiinnityspalkit	Hyvä	Pakoputkisto ja katalysaattori	Hyvä
Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	Hyvä	Alustan suojauksen kunto	Hyvä

AJONEUVON TUNNISTUS JA ASIAPAPERIT

Asiapaperit	Hyvä	Rekisterimerkinnät	Hyvä
Valmistajan kilpi	Hyvä	Valmistenumero	Hyvä

JARRUJÄRJESTELMÄT

Käyttöjarrujärjestelmän osat	Hyvä	Käyttöjarrun dynamometri testaus	Hyvä
Seisontajarrujärjestelmän osat	Hyvä	Seisontajarrun dynamometritestaus	Hyvä
Jarruneste	Hyvä	Jarrunesteen kiehumis piste	239
Ajonvakausjärjestelmä		Jarrulevyt	Hyvä
Jarrupalojen kunto	Hyvä		

MOOTTORI JA SEN APULAITTEET

Käynnistyvyys	Hyvä	Moottori	Hyvä
Moottorin käynti	Hyvä	Latausjärjestelmä	Hyvä
Latausjännite	15,7	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys	-35 / Hyvä
Jäähdytysjärjestelmä	Hyvä		

VALAISIMET JA SÄHKÖLAITTEET

Ajovalojärjestelmän osat	Hyvä	Läihvalo	Hyvä
Kaukovalo	Hyvä	Etuvälöt	Hyvä
Suuntavalot	Hyvä	Takavalot	Hyvä
Jarruvalot	Hyvä	Rekisterikilven valot	Hyvä
Hätävilkkujen toiminta	Hyvä	Lisävalot	Hyvä
Muut valot ja valaistut kilvet	Tyydyttävä	Äänimerkin toiminta	Hyvä
Akku ja johtimet	Hyvä		

AJETTAVUUS SISUSTA JA HALLINTALAITTEET

Ajettavuus	Hyvä	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	Hyvä
Sisätilat	Hyvä	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	Hyvä
Hallintalaitteet ja merkkivalot	Hyvä	Ohjaus- ja vaihdelukko	Hyvä
Nopeusmittari	Hyvä	Muut mittarit	Hyvä

MUUT VARUSTEET JA LAITTEET

Turvavyöt ja -varusteet	Hyvä	Radio ja audiolaitteet	Hyvä
Varoituskolmio	Hyvä	Kytkenälaitteet	

OHJAUSLAITTEET

Ohjaus nivelet ja tangot	Hyvä	Ohjauslaitteiston muut osat	Hyvä
--------------------------	-------------	-----------------------------	-------------

VOIMANSIIRTOLAITTEET

Vaihteiston toiminta	Hyvä	Kytkimen toiminta	Hyvä
Veto- ja nivelakselit	Hyvä	Vetopyörästön kunto	Hyvä

AKSELISTOT, PYÖRÄT JA JOUSITUS

Etuakselisto	Hyvä	Taka-akselisto	Hyvä
--------------	-------------	----------------	-------------

YMPÄRISTÖHAITAT

Pakokaasujen päästömittaus		Mil valo	
OBD-mittaus	Hyvä	Vikakoodien määrä	
Dieselmoottorin savutusmittaus		Diesel K-arvo	
Diesel K Sallittu			

Tarkastuspäivä: **13.04.2021** Tarkastaja:

Sami Laasonen

Tarkastus on tehty katsastusasemalla käytössä olevilla laitteilla ja varusteilla/osiin purkamatta. Tarkastettavaa autoa on verrattu samanlaisen/saman ikäiseen normaali kuntoiseen vastaavaan ajoneuvoon. Tarkastettavat kohteet on merkattu kunnossa olevaksi ellei siinä ole normaalia poikkeavaa vikaa tai kulumaa. Määräaikaisatsauksessa hylkymiseen johtavaksi vialla arvioitava kohde on arvioitu korjauksen tarpeessa olevaksi. Ajoneuvon kotelo- ja osat on tarkastettu ilman erikoislaitteita. Obd testilaitteella on mitattu vain pakokaasu puhdistusjärjestelmän toimivuus. Ajoneuvon/Hybridin/ sähköautojen sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaisen pätevyyden vaatimia kohteita ei ole tarkastettu.

Asemamme vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoittuu kuitenkin enintään palvelun hintaan.