

Auto Aatamila Oy  
Raatekankaantie 8, 80100 JOENSUU

Tarkastaja  
Tero Makkonen

Tarkastuspäivä  
02.11.2021

Ajoneuvo  
Mercedes-Benz E 220 d 4MATIC  
Farmari (AC) 5ov 1950cm3 A

Rekisterinumero  
XOB-710

Valmistenumero  
WDD2132051A227613

Käyttöönottopäivä  
21.04.2017

Matkamittarin lukema  
82975km

## Iskunvaimentimet

	Vasen	Ero	Oikea
Etuakseli	67,0	7	62,0
Taka-akseli	65,0	3	63,0

## Tarkastuskohteet

### Auton ulkopuolella

tuulilasi	Hyvä
Peilit	Hyvä
renkaat	Kesärenkaat: edessä 5mm ja takana 4mm. / Tyydyttävä

Muut ikkunat	Hyvä
Korin yleiskunto	/ Hyvä
Toiset renkaat kulutuspinna mm	

### Pohja

Runko	/ Hyvä
Akseliston kiinnityspalkit	/ Hyvä
Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	Hyvä

Alustan yleiskunto	/ Hyvä
Pakoputkisto ja katalysaattori	Hyvä
Alustan suojauksen kunto	/ Hyvä

### Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

Asiapaperit	Hyvä
Valmistajan kilpi	Hyvä

Rekisterimerkinnot	Hyvä
Valmistenumero	Hyvä

### Jarrujärjestelmät

Käyttöjarrujärjestelmän osat	Hyvä
Seisontajarrujärjestelmän osat	Hyvä
Jarruneste	Hyvä
Ajonvakausjärjestelmä	Hyvä
Jarrupalojen kunto	Hyvä

Käyttöjarrun dynamometri testaus	Hyvä
Seisontajarrun dynamometritestaus	Hyvä
Jarrunesteen kiehumis piste	
Jarrulevyt	Hyvä

## Moottori ja sen apulaitteet

Käynnistyvyys	/ Hyvä
Moottorin käynti	/ Hyvä
Latausjännite	14,6 / Hyvä
Jäähdytysjärjestelmä	Hyvä

Moottori	Hyvä
Latausjärjestelmä	/ Hyvä
Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys	-46 / Hyvä

## Valaisimet ja sähkölaitteet

Ajovalojärjestelmän osat	Hyvä
Kaukovalo	Hyvä
Suuntavalot	Hyvä
Jarruvalot	Hyvä
Hätävilkkujen toiminta	Hyvä
Muut valot ja valaistut kilvet	Hyvä
Akku ja johtimet	Hyvä

Lähivalo	Hyvä
Etualot	Hyvä
Takavalot	Hyvä
Rekisterikiilven valot	Hyvä
Lisävalot	
Äänimerkin toiminta	Hyvä

## Ajettavuus sisusta ja hallintalaitteet

Ajettavuus	/ Hyvä
Sisätilat	Hyvä
Hallintalaitteet ja merkkivalot	Hyvä
Nopeusmittari	Hyvä

Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	Hyvä
Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	Hyvä
Ohjaus- ja vaihdelukko	Hyvä
Muut mittarit	Hyvä

## Muut varusteet ja laitteet

Turvavyöt ja -varusteet	Hyvä
Varoituskolmio	Hyvä

Radio ja audiolaitteet	/ Hyvä
Kytkentälaitteet	

## Ohjauslaitteet

Ohjaus nivelet ja tangot	Hyvä
--------------------------	------

Ohjauslaitteiston muut osat	Hyvä
-----------------------------	------

## Voimansiirtolaitteet

Vaihteiston toiminta	Hyvä
Veto- ja nivelakselit	Hyvä

Kytkimen toiminta	Hyvä
Vetopyörästön kunto	Hyvä

## Akselistot, pyörät ja jousitus

Etuakselisto	Hyvä
--------------	------

Taka-akselisto	Hyvä
----------------	------

## Ympäristöhaitat

Pakokaasujen päästömittaus	
OBD-mittaus	Hyvä
Dieselmootorin savutusmittaus	

Mil valo	
Vikakoodien määrä	
Diesel K-arvo	

Tarkastuspäivä

02.11.2021

Tarkastaja

Tero Makkonen

Tarkastus on tehty katsastusasemalla käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja varusteita/osalia purkamatta. Tarkastettavaa autoa on verrattu samanlaiseen/saman ikäiseen normaali kuntoiseen vastaavasti ajettuun ajoneuvoon. Tarkastettavat kohteet on merkattu kunnossa olevaksi ellei siinä ole normaalista poikkeavaa vikaa tai kulumaa. Määräaikaissatsauksessa hylkäykseen johtavaksi viaksi arvosteltava kohde on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Ajoneuvon kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita. Obd testilaitteella on mitattu vain pakokaasu puhdistus järjestelmän toimivuus. Ajoneuvon/Hybridin/ sähköautojen sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 mukaisen pätevyiden vaatimia kohteita ei ole tarkastettu. Asemamme vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoittuu kuitenkin enintään palvelun hintaan.